



Воронежская областная организация
Общероссийской общественной
организации
“Всероссийское общество инвалидов”

*Документация для паспорта
доступности
на объект:*

*КУ ВО «Рамонский СРЦдН»
в п. ВНИИСС
Рамонского района
Воронежской области*

ВОРОНЕЖ – 2022

УТВЕРЖДАЮ
Директор КУ ВО «Рамонский
СРЦдН»
В.П. Комнатная
« 12 » / 01 2022 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 05 - 3188/04

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **учреждение в сфере социальной защиты;**
1.2. Адрес объекта **396030, Воронежская область, Рамонский район, п. ВНИИСС, д. 89/1;**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть кирпичного здания на **2-х** этажах, площадь **822,1 кв.м.**
1.4. Год постройки здания **1984**, последнего капитального ремонта **нет данных;**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2022**, капитального **нет данных;**
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **казённое учреждение Воронежской области «Рамонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», КУ ВО «Рамонский СРЦдН»;**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **396030, Воронежская область, Рамонский район, п. ВНИИСС, д. 89/1;**
1.8. Основание для пользования объектом: (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление;**
1.9. Форма собственности: (государственная, негосударственная) **государственная;**
1.10. Территориальная принадлежность: (федеральная, региональная, муниципальная) **региональная;**
1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Департамент социальной защиты Воронежской области;**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **г. Воронеж, ул. Ворошилова, 14.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **социальная защита;**
2.2 Виды оказываемых услуг: **социально-бытовые; социально-психологические; социально-медицинские; социально-педагогические; социально-экономические; социально-правовые;**
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием;**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети;**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;**
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость: **25 человек, пропускная способность;**
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: (да, нет) **да.**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «п. ВНИИСС», автобусный маршрут №111, 111а, 142;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **в учреждении имеется спец.автотранспорт для перевозки детей-инвалидов, в том числе детей, передвигающихся на креслах-колясках.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **400 м;**

3.2.2 время движения (пешком) **15 мин;**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **да,**

3.2.4 Перекрестки: (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*) **регулируемые;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (*акустическая, тактильная, визуальная; нет*) **нет;**

3.2.6 Перепады высоты на пути: (*есть, нет*) **нет;**

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР, Индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР, Индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР
8.	Все зоны и участки	ТР, Индивидуальное решение с ТСП

* - указывается один из вариантов (виды работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 05-3186 / 2022

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **учреждение в сфере социальной защиты;**
1.2. Адрес объекта **396030, Воронежская область, Рамонский район, п. ВНИИСС, д. 89/1;**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть кирпичного здания на **2-х** этажах, площадь **822,1 кв.м.**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **да; 1017 кв.м;**
1.4. Год постройки здания **1984**, последнего капитального ремонта **нет данных;**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2022**, капитального **нет данных;**
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **казённое учреждение Воронежской области «Рамонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», КУВО «Рамонский СРЦН»;**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **396030, Воронежская область, Рамонский район, п. ВНИИСС, д. 89/1.**
1.8. Основание для пользования объектом: (оперативное управление, аренда, собственность) **оперативное управление;**
1.9. Форма собственности: (государственная, негосударственная) **государственная;**
1.10. Территориальная принадлежность: (федеральная, региональная, муниципальная) **региональная;**
1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Департамент социальной защиты Воронежской области;**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **г. Воронеж, ул. Ворошилова, 14.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) **социальная защита;**
2.2 Виды оказываемых услуг: **социально-бытовые; социально-психологические; социально-медицинские; социально-педагогические; социально-экономические; социально-правовые;**
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием;**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) **дети;**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития;**
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость: **25 человек**, пропускная способность;
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: (да, нет) **да.**

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Остановка «п. ВНИИСС», автобусные маршруты №111, 111а, 142;

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **в учреждении имеется спец.автотранспорт для перевозки детей-инвалидов, в том числе детей, передвигающихся на креслах-колясках.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **400 м;**

3.2.2 время движения (пешком) **15 мин;**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **да,**

3.2.4 Перекрестки: (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*) **регулируемые;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (*акустическая, тактильная, визуальная; нет*) **нет;**

3.2.6 Перепады высоты на пути: (*есть, нет*) **нет;**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г), ДУ (К,О,С,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,С,У), ДЧ-И (Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г), ДУ (К,О,С,У) ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (С,О), ДЧ-И (Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации)
2	Вход (входы) в здание	ТР (Установка поручней, устройство пандуса; требуется замена дверных блоков, доступных для использования МГН)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР (устройство поручней; требуется замена дверных блоков, доступных для использования МГН); индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить лифт/подъемник)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП (Привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МГН)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР (устройство уборной с универсальной кабиной; устройство душевой с доступной кабиной); Индивидуальное решение с ТСП (устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хранения)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации); ТР (Установка поручней, устройство пандуса; требуется замена дверных блоков, доступных для использования МГН); ТР (устройство поручней; требуется замена дверных блоков, доступных для использования МГН); индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить лифт/подъемник); Индивидуальное решение с ТСП (Привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МГН); ТР (устройство уборной с универсальной кабиной; устройство душевой с доступной кабиной); Индивидуальное решение с ТСП (устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хранения); Индивидуальное решение с ТСП (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации); не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2022-2024 гг. в рамках исполнения государственной программы «Доступная среда».

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступен полностью всем;

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____;

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата),* прилагается _____;

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Воронежской области zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «__» _____ 20__ г.,

2. Акта обследования объекта: № _____ от «__» _____ 20__ г.

3. Решения Комиссии _____ от «__» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель департамента
социальной защиты
Воронежской области
Сергеева О. В.
« 12 » _____ 20__ г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 05 - 3188 / ДУ**

**Рамонский район
Воронежской области**

Наименование территориального
образования субъекта РФ

« ____ » _____ 20__ г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **учреждение в сфере социальной защиты;**
1.2. Адрес объекта **396030, Воронежская область, Рамонский район, п. ВНИИСС, д. 89/1;**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- часть кирпичного здания на **2-х** этажах, площадь **822,1 кв.м.**
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да; **1017 кв.м;**
1.4. Год постройки здания **1984**, последнего капитального ремонта **нет данных;**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2022**, капитального **нет данных;**
сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **казённое учреждение Воронежской области «Рамонский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», КУВО «Рамонский СРЦдН»;**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **396030, Воронежская область, Рамонский район, п. ВНИИСС, д. 89/1.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: **деятельность по уходу с обеспечением проживания, оказание социальных услуг (социально-бытовых; социально-психологических; социально-медицинских; социально-педагогических; социально-экономических; социально-правовых).**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Остановка «п. ВНИИСС», автобусные маршруты №111, 111а, 142;
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **в учреждении имеется спец.автотранспорт для перевозки детей-инвалидов, в том числе детей, передвигающихся на креслах-колясках.**
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **400 м;**
3.2.2 время движения (пешком) **15 мин;**
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*) **да,**
3.2.4 Перекрестки: (*нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*) **регулируемые;**
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (*акустическая, тактильная, визуальная; нет*) **нет;**
3.2.6 Перепады высоты на пути: (*есть, нет*) **нет;**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	I	1/1-1/7
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г), ДУ (К,О,С,У)	II	2/1-2/3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К,О,С,У), ДЧ-И (Г)	III	3/1-3/16
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г), ДУ (К,О,С,У) ДП-В	IV	4/1-4/18
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (С,О), ДЧ-И (Г)	V	5/1-5/12
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД (С)	-	6/1-6/2
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (К,О,С,Г,У)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации)
2	Вход (входы) в здание	ТР (Установка поручней, устройство пандуса; требуется замена дверных блоков, доступных для использования МГН)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР (устройство поручней; требуется замена дверных блоков, доступных для использования МГН); индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить лифт/подъемник)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП (Привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МГН)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР (устройство уборной с универсальной кабиной; устройство душевой с доступной кабиной); Индивидуальное решение с ТСП (устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хранения)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается
8.	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации); ТР (Установка поручней, устройство пандуса; требуется замена дверных блоков, доступных для использования МГН); ТР (устройство поручней; требуется замена дверных блоков, доступных для использования МГН); индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить лифт/подъемник); Индивидуальное решение с ТСП (Привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МГН); ТР (устройство уборной с универсальной кабиной; устройство душевой с доступной кабиной); Индивидуальное решение с ТСП (устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хранения); Индивидуальное решение с ТСП (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации); не нуждается

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2022-2024 гг. в рамках исполнения государственной программы «Доступная среда».

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступно полностью всем;

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* _____;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается _____;

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Воронежской области

zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 1 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 1 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 1 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 11 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 10 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы

Начальник отдела градостроительной деятельности администрации Рамонского муниципального района Воронежской области Трепалина Т.А.
(Должность, Ф.И.О.)

Члены рабочей группы:

Заместитель главы администрации муниципального района - руководитель отдела по образованию, спорту и молодежной политике администрации Рамонского муниципального района Воронежской области Корчагина Е.И.
(Должность, Ф.И.О.)

Руководитель отдела по культуре администрации Рамонского муниципального района Воронежской области Филатова Ж.Е.
(Должность, Ф.И.О.)

Главный врач БУЗ ВО "Рамонская РБ" Новомлинская Н.И.
(Должность, Ф.И.О.)

Директор КУ ВО «УСЗН Рамонского района» Мамонтова Т.Г.
(Должность, Ф.И.О.)

Председатель Рамонского района совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Подоприхин Н.А.
(Должность, Ф.И.О.)



В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Полномочный представитель ВОООО «ВОИ» Попов А.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Полномочный представитель ВРО ООИ «ВОС» Ладесов А.Е.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Полномочный представитель ВРО ООИ «ВОГ» Попов А.В.
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

Директор КУ ВО «Рамонский СРЦН» Комнатная В.П.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » _____ 20__ г. (протокол № _____)
Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

КУВО «Рамонский СРЦдН».

Воронежская область, Рамонский район, п. ВНИИСС, д. 89/1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1/1	Нет доступных для инвалидов элементов информации об объекте (п.5.1.1 СП 59.13330.2020)	К,О,С, Г,У	Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации	Индивидуальное решение с ТСП
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	1/1-1/6	Не выявлены	К,О,С,Г,У	Не нуждается	-
1.3	Лестница (наружная)	-	-		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	-	-		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	1/7	Не выявлены	К,О,С,Г,У	Не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 5.1.1 СП 59.13330.2020	К,О,С, Г,У	Необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-В	1-2	1/1-1/7	Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВПД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения не-возможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСП (необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации).

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

КУВО «Рамонский СРЦДН».

Воронежская область, Рамонский район, п. ВНИИСС, д. 89/1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	3	2/1	Нет поручней (п. 5.1.13 СП 59.13330.2020)	О,С,Г, У	Установка поручней	ТР
2.2	Пандус (наружный)	есть	4	2/1-2/2	Уклон пандуса превышает норму (п.6.1.2 СП 59.13330.2020)	К,О,С, Г,У	Устройство пандуса	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	5	2/1	Размер входной площадки менее 2,2*2,2 м (п.6.1.4 СП 59.13330.2020)	К,О,С, Г,У	Устройство входной площадки	ТР
2.4	Дверь (входная)	есть	6	2/1, 2/3	Конструкция двери не соответствует требованиям для МГН (п. 6.1.5 СП 59.13330.2020)	К,О,С, Г,У	Требуется замена дверных блоков, доступных для использования МГН	ТР
2.5	Тамбур	есть	7	-	Не выявлено	К,О,С, Г,У	Не нуждаются	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 5.1.13; 6.1.2, 6.1.4, 6.1.5 СП 59.13330.2020	К,О,С, Г,У	Установка поручней, устройство пандуса; требуется замена дверных блоков, доступных для использования МГН	ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г), ДУ (К,О,С,У)	3-7	2/1-2/3	ТР (Установка поручней, устройство пандуса; требуется замена дверных блоков, доступных для использования МГН)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ТР (Установка поручней, устройство пандуса; требуется замена дверных блоков, доступных для использования МГН).

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

КУВО «Рамонский СРЦДН».

Воронежская область, Рамонский район, п. ВНИИСС, д. 89/1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	8	3/1-3/9	Не выявлены	К,О,С,Г,У	Не нуждается	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	9	3/10	Поручни не соответствуют нормам безопасности (п. 6.2.11, 6.2.12, 5.1.13 СП 59.13330.2020)	О,С,Г,У	Устройство поручней	ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	-	-	-	Отсутствует лифт/подъемник (п. 6.2.13, 6.2.17, 6.2.18 СП 59.13330.2020)	К,О	Необходимо установить лифт/подъемник	Индивидуальное решение с ТСР
3.5	Дверь	есть	10	3/1-3/16	Конструкция двери не соответствует требованиям для МГН (п. 6.2.4, 6.4.3 СП 59.13330.2020)	К,О,С,Г,У	Требуется замена дверных блоков, доступных для использования МГН	ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	8-10	3/1-3/16	Не выявлены	К,О,С,Г,У	Не нуждается	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 6.2.11, 6.2.12, 5.1.13, 6.2.13, 6.2.17, 6.2.18, 6.2.4, 6.4.3 СП 59.13330.2020	К,О,С,Г,У	Устройство поручней; требуется замена дверных блоков, доступных для использования МГН; необходимо установить лифт/подъемник	ТР, Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ (К,О,С,У), ДЧ-И (Г)	8-10	3/1-3/16	ТР (устройство поручней; требуется замена дверных блоков, доступных для использования МГН); индивидуальное решение с ТСР (необходимо установить лифт/подъемник)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ТР (устройство поручней; требуется замена дверных блоков, доступных для использования МГН); индивидуальное решение с ТСР (необходимо установить лифт/подъемник)

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов****КУВО «Рамонский СРЦДН».****Воронежская область, Рамонский район, п. ВНИИСС, д. 89/1**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	11	4/1-4/7	Расстановка приборов и оборудования вне зоны досягаемости инвалидов и МГН; (п.8.1.7 СП 59.13330.2020)	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МГН	Индивидуальное решение с ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	12	4/8-4/13	Не выявлено	К,О,С, Г,У	Не нуждаются	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п.8.1.7 СП 59.13330.2012	К,О,С, Г,У	Привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МГН	Индивидуальное решение с ТСП

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г), ДУ (К,О,С,У)	11-12	4/1-4/13	Индивидуальное решение с ТСП (Привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МГН)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСП (Привести в соответствие приборы и оборудование для обеспечения зоны досягаемости инвалидов и МГН).

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть	13	4/14-4/18	Не выявлено	К,О,С, Г,У	Не нуждаются	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания Жилые помещения	ДП-В	13	4/14-4/18	Не нуждаются

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВПД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организации альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не нуждаются.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

КУВО «Рамонский СРЦдН»,

Воронежская область, Рамонский район, п. ВНИИСС, д. 89/1

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	14	5/1-5/6	Не предусмотрена уборная с универсальной кабиной (п.6.3.1, 6.3.3 СП 59.13330.2020)	К,О,С, Г,У	Устройство уборной с универсальной кабиной	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	15	5/8-5/10	Не предусмотрена душевая комната с доступной душевой кабиной (п.6.3.4, 6.3.5 СП 59.13330.2020)	К,О,С, Г,У	Устройство душевой с доступной кабиной	ТР
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	16	5/11-5/12	Нет мест для хранения кресел-колясок, индивидуальных шкафов для хранения костылей и протезов (п.8.2.4, 8.5.14 СП 59.13330.2020)	К,О,С, Г,У	Устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хранения	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 6.3.1,6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 СП 59.13330.2020	К,О,С, Г,У	Устройство уборной с универсальной кабиной; устройство душевой с доступной кабиной; устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хранения	ТР, Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно гигиенические помещения	ВНД (К), ДУ (С,О), ДЧ-И (Г,У)	14-16	5/1-5/12	ТР (устройство уборной с универсальной кабиной; устройство душевой с доступной кабиной); Индивидуальное решение с ТСР (устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хранения)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: ТР (устройство уборной с универсальной кабиной; устройство душевой с доступной кабиной); Индивидуальное решение с ТСР (устройство мест для хранения кресел-колясок, установка шкафов для хранения).

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
КУВО «Рамонский СРЦдН».

Воронежская область, Рамонский район, п. ВНИИСС, д. 89/1
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	6/1-6/2	Не в полном объеме установлена визуальная система информации (п.6.5.2 – 6.5.9 СП 59.13330.2020)	К,О,Г,У	Устройство визуальной системы информации	Индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	есть	-	-	Не в полном объеме установлена акустическая система информации (п.6.5.2 – 6.5.9 СП 59.13330.2020)	К,О,С,У	Установка акустической системы информации	Индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Средства отсутствуют (п. п.6.5.1 -6.5.9 СП 59.13330.2020)	С	Установка тактильной системы информации	Индивидуальное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует п. 6.5.2 – 6.5.9 СП 59.13330.2020	К,О,С,Г,У	Устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации	Индивидуальное решение с ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (К,О,Г,У), ВНД (С)	-	6/1-6/2	Индивидуальное решение с ТСР (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Индивидуальное решение с ТСР (устройство визуальной системы информации; установка акустической системы информации; установка тактильной системы информации).